

# مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی

Diploma in Engineering

VI Semester Exams: AICTE - April 2024

DPEL613PET – Electronic Equipment Maintenance

Total Time: 3 Hrs

Max Marks: 60

ہدایات:

یہ پرچہ سوالات تین حصوں پر مشتمل ہے: حصہ اول، حصہ دوم، حصہ سوم۔ سر جواب کے لئے لفظوں کی تعداد ملٹا رکھے۔ تمام حصوں سے سوالوں کا جواب دینا لازمی ہے۔

1. حصہ اول میں دس (10) لازمی سوالات ہیں جو کہ معروضی سوالات / خالی جگہ پر کرنا / مختصر جواب والے سوالات ہیں۔ سر سوال کا جواب لازمی ہے۔ سر سوال کے لئے (1) نمبر مختص ہے۔ (10 x 1 = 10 Marks)
2. حصہ دوم میں سات (7) سوالات ہیں۔ اس میں طلب علم کو کوئی چار (4) سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ سر سوال کا جواب تقریباً دو سو (200) لفظوں پر مشتمل ہو۔ سر سوال کے لئے پانچ (5) نمبرات مختص ہیں۔ (4 x 5 = 20 Marks)
3. حصہ دوم میں پانچ (5) سوالات ہیں۔ اس میں طلب علم کو کوئی تین (3) سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ سر سوال کا جواب تقریباً پانچ سو (500) لفظوں پر مشتمل ہو۔ سر سوال کے لئے دس (10) نمبرات مختص ہیں۔ (3 x 10 = 30 Marks)

## حصہ اول

1.

i. \_\_\_\_\_ کیا جاسکتا ہے۔ disassemble \_\_\_\_\_ کو Electronic equipment

(Pliers/ Wire cutter)

ii. الکٹریک آلات کی دیکھ بھال کو نظر انداز کرنے کا عام نتیجہ کیا ہوتا ہے؟  
(بیتر کار کر دیگی اوسے) کے ساتھ زیاد یا failure

اگلی resistor کو سرخ (red)، سبز (green) اور بھورے (brown) رنگ کے بینڈ سماں زد کیا گیا ہے، تو اس کی resistance value کیا ہے؟

iii. آڈیو سسٹم کی وائگن میں % 90 مسائل \_\_\_\_\_ سے متعلق ہوتے ہیں۔  
(Ground/ Acoustics)

iv. کسی بھی الکٹریک سسٹم کی life کی ابتداء میں ہونے والے failure کو \_\_\_\_\_ کہتے ہیں۔  
(Early failure/ wear-out failure)

v. Capacitor کو ٹیکٹ کرتے ہیں۔ اس سے جڑے پاؤں کو remove کر دینا چاہئے۔ ہاں یا نہیں؟

vi. زیرِ ڈاؤن کی میشنگ کے دوران دونوں سمتیں میں short reading اگر zero Ohms بتائے تو اسے \_\_\_\_\_ سمجھا جائیگا۔ (Good/ Dead)?

- vii. pulse generator کو ICs سے بھی ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے۔ صحیح یا غلط؟
- viii. PCBs کو ٹیسٹ کرتے وہ کام کیا جاتا ہے۔ \_\_\_\_\_ کا استعمال کیا جاتا ہے۔
- (Anti-static wrist strap/ Welding glasses)
- .ix. رجسٹر کی testing کرتے وہ کام کیا چیز کی جانچ کی جاتی ہے؟
- (Data input or output timing/ temperature stability)

## حصہ دوم

- .2 causes کی تشریع کیے جائے۔ Electronic equipment failure کے
- .3 کے ڈیچارج کرنے کے طریقہ کی وضاحت کیجئے۔ بتائے کہ screwdriver کو capacitor کو کیوں discharge نہیں کرنا چاہئے۔
- .4. وضاحت کیے رکی کن حالات میں الکٹریک آلات کی مریض کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہئے۔
- .5 Diode کی ٹینسٹنگ کا طریقہ بیان کیجئے۔
- .6. بتائے کہ multimeter کو resistor سے کیسے ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔
- .7 package failures کے Electronic components پر نوٹ لکھئے۔
- .8 Static electricity سے متاثر ہونے والے IC's کو handle کرنے میں کیا کیا precautions بڑتے چلے ہیں؟

## حصہ سوم

- .9. الکٹریک equipment کے general troubleshooting methods تفصیل سے لکھئے۔
- .10 Bipolar Junction transistor کے ٹیسٹ کرنے کا طریقہ بیان کیجئے۔
- .11. بتائے کہ logic probe کس طرح IC's کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔
- .12. کسی بھی electronic device کی مریض یا ٹیسٹ کرنے والے تمام precautions اور warnings کی تشریع کیجئے۔
- .13. تفصیل سے بتائے کہ temperature پر reliability کی کمیا ہوتا ہے۔

\*\*\*

## Answer Key

### Part- A

Pliers	.I
failure ایسے کے ساتھنے میں	.II
250 Ohms	.III
Ground	.IV
Early failure	.V
ہلکا	.VI
Dead	.VII
چمٹنے	.VIII
Anti-static wrist strap	.IX
Data input or output timing	.X

\*\*\*